
Dane aktualne na dzień: 20-05-2024 04:46

Link do produktu: <https://mazbik.pl/usluga-serwisowa-czyszczenie-aktualizacja-p-18.html>



Usługa serwisowa - czyszczenie aktualizacja

Cena

150,00 zł

Opis produktu

Usługa aktualizacji oprogramowania czujnika LookO2(v3) do najnowszej wersji.

Podczas wykonywanych prac dodatkowo sprawdzimy poprawność działania urządzenia i modułu PMS5003.

Koszt usługi nie zawiera wymiany modułu laserowego. W przypadku takiej potrzeby - skontaktujemy się z Państwem indywidualnie.

Czujnik prosimy wysłać na adres serwisu:

MAZBIK Zbigniew Janicki
95-082 Chechło Pierwsze
Leśmiana 20

Po wykonaniu usługi serwisowej czujnik odsyłamy z powrotem do Państwa.